

危险废物污染防治情况

序号	废物名称	废物代码	废物类别	有害物质名称	物理性状	危险性	来源及产生工序	安全利用/处置措施
1	沥青渣	252-001-11	HW11	沥青渣	固态	毒性	蒸氨工段	自行利用/处置
2	再生渣	252-001-11	HW11	再生渣	固态	毒性	粗苯工段	自行利用/处置
3	焦油渣	252-002-11	HW11	焦油渣	固态	毒性	冷鼓工段	自行利用/处置
4	油泥	252-010-11	HW11	COD 等	固态	毒性	水处理工段	自行利用/处置
5	脱硫混盐及废液	252-013-11	HW11	硫酸钠 硫代硫酸钠	固态	毒性	脱硫工段	自行利用/处置
6	废催化剂及分子筛	261-152-50	HW50	含铜、锌、铝、钡、钴钼、钛、二氧化硅、镍、铬、二氧化钛等	固态	毒性	各生产装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
7	聚乙烯废催化剂及分子筛	261-154-50	HW50	氧化铜、氧化锌、氧化铝、氧化硅等	固态	毒性	聚乙烯装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。

8	聚丙烯废催化剂及分子筛	261-155-50	HW50	氧化铜、氧化铝、氧化硅	固态	毒性	聚丙烯装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
9	废脱硝催化剂	772-007-50	HW50	钒、钛	固态	毒性	脱硝装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
10	废离子交换树脂	900-015-13	HW13	树脂	固态	毒性	水处理装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
11	废有机树脂	900-015-13	HW13	树脂	固态	毒性	碳四装置	自行利用/处置
12	废活性炭（内）	900-039-49	HW49	活性炭	固态	毒性	VOCs 治理及吸附更换	自行利用/处置
13	废活性炭（外）	900-039-49	HW49	活性炭	固态	毒性	VOCs 治理及吸附更换	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
14	废颗粒白土	900-041-49	HW49	白土	固态	毒性	苯加氢	自行利用/处置
15	废包装物	900-041-49	HW49	铁、塑料等	固态	毒性	各装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。

16	杂盐	900-041-49	HW49	氯化钠、硫酸钠	固态	毒性	水处理装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
17	废吸附剂、 保护剂、瓷球	900-041-49	HW49	氧化铝、氧化硅、 氧化钙等	固态	毒性	化工装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
18	无机污泥	900-041-49	HW49	石灰泥	固态	毒性	水处理装置	自行利用/处置、委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
19	脱硫废水污泥	900-041-49	HW49	含汞污泥	固态	毒性	脱硫废水处理站	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
20	生化污泥	900-041-49	HW49	COD 等	固态	毒性	净化工段	自行利用/处置、委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
21	废电路板	900-045-49	HW49	电路板	固态	毒性	废弃电子元件	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
22	实验室废液	900-047-49	HW49	含重金属无机废液及无机废液残渣等	固态	毒性	实验过程产生	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。

23	废电池	900-052-31	HW31	铅、酸液	固态	毒性, 腐蚀性	电动车辆及叉 车、矿机更换	委托有资质的单位处 置, 办理危险废物转移 联单。
24	废油桶	900-249-08	HW08	油、铁	固态	毒性, 易燃性	废矿物油更换 包装物	委托有资质的单位处 置, 办理危险废物转移 联单。
25	废弃危险化 学品	900-999-49	HW49	危化品	固态	毒性, 腐蚀性, 易燃性	废弃、过期	委托有资质的单位处 置, 办理危险废物转移 联单。
26	焦油	252-002-11	HW11	焦油	液态	毒性	冷鼓工段	自行利用/处置
27	焦渣	900-013-11	HW11	有毒物质	固态	毒性	C2-C5 装置	自行利用/处置
28	排污塔污油	252-013-11	HW11	油	液态	毒性	延迟焦化	自行利用/处置
29	杂醇油	261-128-11	HW11	甲醇、重馏分	液态	毒性	精馏	委托有资质的单位处 置, 办理危险废物转移 联单。
30	废矿物油	900-249-08	HW08	基础油、烃类	液态	毒性, 易燃性	各生产装置	委托有资质的单位处 置, 办理危险废物转移 联单。
31	废碱液	900-352-35	HW35	碳酸钠	液态	腐蚀性, 毒性	碱洗塔	自行利用/处置

32	废不可再生膜	900-041-49	HW49	有机树脂	固态	毒性	反渗透装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
33	废 VA	900-041-49	HW49	VA	液态	毒性	C2-C5 装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
34	废过氧化物	900-041-49	HW49	过氧化物	液态	毒性，腐蚀性	C2-C5 装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
35	废有机溶剂	900-404-06	HW06	环丁砜	液态	毒性	苯加氢	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。
36	废己烷	900-402-06	HW06	己烷	液态	毒性、易燃性	C2-C5 装置	自行利用/处置
37	废蜡	265-101-13	HW13	蜡	固态	毒性	C2-C5 装置	委托有资质的单位处置，办理危险废物转移联单。